

<b>VKBA 4625 A</b> <b>(Incl. 633313 EA)</b>	Rueda trasera - Kit	Fiat Duna , Uno , Spazio , 147 , Vivace , Brio	5948422 , 7599461 , 7603485 , 7603485	<b>62.96</b>	89.94
<b>BTH-1206 AB</b>	Rueda trasera	Ford Ecosport, Fiesta, Focus	1085565 / 1135043 / 1201568	<b>65.89</b>	94.13
<b>BTH-1024 C</b>	Rueda delantera	Iveco Daily I 35-10/12, 49-10/12 Turbodaily, dde. 01/96, Daily II 35C9/10/11/12/13/15, 40C13/15, 50C11/13/15; dde. 05/99	99825736	<b>198.75</b>	283.93
<b>BAH-0051 B</b>	Rueda delantera	Citroën C3, Xsara , Xsara Picasso, Peugeot 106	3350.32	<b>81.78</b>	116.83
<b>32212 J2/Q</b>	Diferencial - Lateral corona / Rueda trasera. Ext. / Caja de velocidad	Camión Mercedes-Benz 312, 321. Aplicaciones Agrícolas varias: Tractor Zanella, Deutz-Fahr y otros	MB #A3129810101 / Zanella#5703007	<b>99.81</b>	142.58
<b>3982</b>	Rueda trasera interior	Pick Up C-10 , Silverado , S10 , Blazer	94630960	<b>49.87</b>	71.24
<b>3920/2/Q</b>	Eje trasero, Rueda int	Fiat-Iveco, Ford Cargo 814, 915, F-400, F-4000, F600, F-6000, GM - Chevrolet C 50 (1969 hasta 1974): 614 (dde.1974), KODIAK 6-100, 6-150, 12-170, 14-190, 15-190, 16-220, Mercedes-Benz 608 D/E (L/LO); 708 D/E (L/LO); 709 (L); 710 (L); 712 (L), 812 (LO); 912 (L)	19813905, 0019813905, 457440 / 457319, B6T 1240 A / B6T 1243 A / B6T 1244 A, 8TH 4221 / B6T 1243 A, B6T1243A/1240A, B6T1244A	<b>26.03</b>	37.19
<b>VKC 2433 H</b>	Rodamiento de embrague	Renault: Laguna , Megane , Scenic Volvo: S 40	7700102781 3209429-4	<b>29.87</b>	42.67
<b>VKC 4654 A</b>	Rodamiento de empuje	Mercedes Benz L 1218 R (hta. n° ident. VB132287 a 694004; VB135977 a 694024) O 370 ; O 371 ; 1518 ; 1524/ 1525/ 2225 ; 1924 ; OH 1518 ; OH 1520	OE 0002507015	<b>145.89</b>	208.41
<b>VKM 12151</b>	Tensor de correa	Fiat Duna, Uno 1.4, 1.7 D/SD/TD, polea móvil, desde 1986, Fiorino , Fioruno, Palio , Siena		<b>49.78</b>	71.11
<b>VKM 22151</b>	Tensor de correa	Duna, Uno 1.4, 1.7 D/SD/TD, polea fija, desde 1986, Fiorino, Fioruno, Palio , Siena	7553565	<b>49.69</b>	70.99
<b>VKM 71002</b>	Tensor de correa	Toyota Hilux, LandCruiser	13505-54020/21	<b>83.88</b>	119.83
<b>VKM 81002</b>	Tensor de correa	Toyota Hilux, LandCruiser, Motor 2.4 D LN80/LN85/LN90/LN10# 2L-2400 cc, Motor 2.8 D LN81/LN86/LN10#/LN13# 3L-2800 cc / Motor 3.0 D4-D, Motor 2.4 D	13503 - 54030	<b>80.18</b>	114.54
<b>VKD 35002 H</b>	Suspensión delantera	Citroen Berlingo, C15, C3. Saxo, Xsara y Picasso, ZX; Peugeot 205, 206, 306, 307, 405, 504, 505, Partner; Renault Express, Laguna, Megane, Scenic, R-9, R-11,R-19 y R- 21	Peugeot/Citroen > 5035.23 / 5035.27 / 91510633 / 9605398080 Renault > 7700777654	<b>15.78</b>	22.54
<b>LGWA 2M/1</b>		Grasa lubricante / recomendada para rodamientos de rueda.		<b>23.56</b>	33.66

**LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO**

**CONDICION DE PAGO:  
20 días fecha factura Contado 3 %**